# 機械器具(21)内臓機能検査用器具

一般医療機器 再使用可能な尿流量計 JMDN 36337000

# 特定保守管理医療機器 FIZE kUO 自動尿量モニタリングシステム (FIZE kUO コンソール及び付属品)

# 【禁忌・禁止】

本体コンソールを MRI 環境下で使用しないこと。

# 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構成品

(1) FIZE kUO コンソール



コンソール正面



コンソール背面

# (2) FIZE kUO 電源アダプタ



(3) フック組立て用六角レンチ

#### 2. 仕様

#### (1) FIZE kUO コンソール

電撃に対する保護の形式による	クラスⅡ
分類	
電撃に対する保護の程度による	BF 形装着部
装着部の分類	
水及び微粒子状物質の有害な浸	IP22
入に対する保護等級	
電気的定格	15V DC, 4A

#### (2) FIZE kUO 電源アダプタ

電撃に対する保護の形式によ	クラスⅡ
る分類	
水及び微粒子状物質の有害な	IP42
浸入に対する保護等級	
電気的定格	100-240 V AC,
	50/60 Hz, 1.7A

# 3. 動作·作動原理

本品は、カテーテル導尿時に、留置されたカテーテルと接続した FIZE kUO Lite キットのセンサにより患者の尿を検知し、コンソールに信号を送信して自動的に尿量を測定、監視する。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、カテーテル導尿時に、尿量を測定する装置である。

#### 【使用方法等】

- 1. 進備
- (1) コンソールのオン/オフボタンを押して電源を入れる。
- (2) FIZE kUO Lite キットを開封する。
- (3) クランプを閉じ、チューブ先端のキャップを取り はずし、患者のカテーテルに接続する。
- (4) FIZE kUO Lite キットのカセットをコンソールの カセット接続口に挿入する。
- (5) クランプを開く。
- (6) FIZE kUO Lite キットのチューブが患者のカテー テルに正しく固定されていることを確認し、採尿 バッグを患者より下の位置に固定する。

# 取扱説明書を必ずご参照ください。

#### 2. 患者情報の入力

(1) 新規患者の場合は、患者情報を登録する。

#### 3. 尿量測定

- (1) コンソールのディスプレイの指示に従い、操作を 進め測定を開始する。
- (2) 測定が開始されると、初期化画面が表示される。
- (3) 初期化が完了すると、監視画面が表示される。
- (4) 測定を終了する際は、コンソールのカセット取り出しボタンを押してカセットを取り出す。
- (5) コンソールのオン/オフボタンを押す。

# 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- ①デバイスの警告に対処しないと、患者が負傷する 可能性がある。
- ②電源に液体が入らないようにし、破損や誤動作を 防ぐために筐体に損傷がないことを確認すること。 液体がかかった場合は、直ちに電源の使用を中止 し、バックアップバッテリに切り替えること。
- ③採尿バッグは患者の膀胱の高さより下に置くこと。
- ④損傷した本体コンソールを使用しないこと。
- ⑤指定された機器や消耗品以外は接続を行わないこと。
- ⑥本体コンソールに液体がかからないように注意すること。
- ⑦本体コンソールは患者毎に洗浄および消毒を行う こと。

#### 2. 相互作用

#### 併用禁忌

本体コンソールを MRI 環境下で使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

# <保管方法>

以下の環境条件で保管すること。

周囲温度:15℃~30℃

相対湿度:15%~90% (結露しないこと)

#### <耐用期間>

5年(自己認証(製造業者データ)による) ※指定の保守・点検ならびに消耗品の交換を実施した 場合

# 【保守・点検に係る事項】

詳細は取り扱い説明書を参照すること。

1. クリーニング方法

使用の前に、清掃及び消毒を行うこと。

(1) コンソールの清掃

- ・湿らせた布でコンソールの清拭を行うこと。
- (2) コンソールの消毒
- ・病院環境清拭用の使い捨てワイプ、または消毒用 エタノールを染み込ませた清潔な布で清拭すること。
- ・カセットの空洞部分を丁寧に清拭すること。
- (3) コンソールの乾燥
- ・消毒後は、毛羽立たない布 (例:ペーパータオル) を使用して、画面を乾拭きし、風乾する。

コンソールへの液体の侵入を防ぐこと。使用可能な消 毒液以外での清掃や消毒は行わないこと。

#### 2. 使用者による保守・点検事項

点検 項目	点検 頻度	点検内容 (概要)
使用前 点検	毎回	・クリーニング ・電源コード・充電残量の 確認 ・コンソールおよび付属品 の汚れ、破損の有無 ・ディスポキットの滅菌期 限の確認

本品の使用者による保守点検についての詳細は、 FIZE kUO 取扱説明書を参照すること。

#### 3. 業者による保守・点検事項

保守点検が必要な場合は、弊社または弊社の指定する 業者に依頼すること。以下のメンテナンス作業を年に 1回行うことを推奨する。

点検 項目	点検 頻度	点検内容 (概要)
12 ヶ月 点検	12ヶ月ご と	・液晶画面、ベッドハンドル、USB Type-C コネクタを含む、デバイスの完全性・カセット挿入部の腐食の有無および兆候の確認・FIZE kUO キャリブレーション検証キットを使用した精度管理

#### 【主要文献及び文献請求先】

#### 1. 主要文献

 David Rott, et al. (2020). Urine Output Measurement by a Novel Electronic Urinometer is much more Accurate than by Conventional Urinometer. \*Journal of Integrative Cardiology\*, ISSN 2674-2489.

#### 2. 文献請求先

旭化成メディカル株式会社 TEL: 03-6699-3771

取扱説明書を必ずご参照ください。

# 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

# 1. 製造販売業者

旭化成メディカル株式会社 TEL: 03-6699-3771

# 2. 外国製造業者

FIZE Medical Ltd. 国名:イスラエル

〔販売業者	(販売店)]		

F524A-2509